

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO FF/SEI N° 004/2018

**INTERESSADO:** DE/UEP - MEIO AMBIENTE

**ASSUNTO:** SITUAÇÃO DA OBRA PARA TÉRMINO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DE EDIFICAÇÕES NO PESM - CARAGUATATUBA, NA BASE DO RIO PARDO.

O presente relatório visa elencar os vícios de construção e os problemas encontrados para que se possa fomentar e complementar o TdR - Termo de Referência e Memorial Descritivo para que possa contratar a reforma e adequações para o término das obras do PESM - Caraguatatuba, na base do Rio Pardo.

### 1 EDIFICAÇÕES

Abaixo o relatório fotográfico com alguns detalhamentos dos serviços a serem executados na Guarita, Centro de Educação Ambiental e Base Conjugada.

#### 1.1 GUARITA

A Guarita não houve nenhuma movimentação para seu início, o local encontra-se sem nenhuma alteração.



*Figura 1 - Local de implantação da Guarita.*



## 1.2 CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O Centro de Educação ambiental teve seu início com a implantação das fundações e impermeabilização e, encontra-se no estágio como visto abaixo.



*Figura 2 - Fundações do Centro de Educação Ambiental.*



*Figura 3 - Detalhe das fundações.*



*Figura 4 - Fundações.*



*Figura 5 - Ferragens e blocos.*



*Figura 6 - Estágio das fundações.*

### 1.3 BASE CONJUGADA

A Base Conjugada encontra-se com o maior avanço das obras, tendo sua fundação e alvenaria levantada, com a implantação de alguns locais com contrapiso.



*Figura 7 - Estado atual da edificação da Base conjugada.*



*Figura 8 - Vista frontal da Base Conjugada.*




*Figura 9 - Vista lateral.*



*Figura 10 - alvenaria interna.*



*Figura 11 - Detalhe do contrapiso.*





*Figura 12 - Alvenaria da Casa das Baterias.*



*Figura 13 - Local da rua e do estacionamento.*



*Figura 14 - Local da rua e da entrada das edificações.*

FF/SEI, 12 de janeiro de 2018.

**ENG. JOSÉ ROBERTO MURATORE**

SEI – SETOR DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

DAF - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

FF - FUNDAÇÃO FLORESTAL