




ESTRUTURA DO TELHADO APRESENTA INFILTRAÇÕES ACARRETANDO ESTRAGO NA MESMA E COM O LONGO DO TEMPO SEM A DEVIDA MANUTENÇÃO, A QUEBRA E SOLTURA DE PEÇAS DO TELHADO.



PLANTA DE COBERTURA
ESC 1:100




ESTRUTURA DO TELHADO APRESENTA FALTA DE MANUTENÇÃO, OCASIONANDO INFILTRAÇÕES E DETERIORANDO A MADEIRA EXISTENTE.SENDO POSSIVEL VISUALIZAR PELA COLORAÇÃO DA MESMA, SENDO NECESSÁRIO O LIXAMENTO, INVERNIZAÇÃO E TROCA DE PEÇAS DESSA ESTRUTURA.



DEVIDO AS INFILTRAÇÕES RECORRENTES POR FALTA DE MANUTENÇÃO DO TELHADO SE ATINGIU O FORRO, APRESENTANDO ESTRAGOS EM SUA ESTRUTURA, SENDO NECESSÁRIO A TROCA DO MESMO




TROCA DO TELHADO, REFAZENDO PARTE DA ESTRUTURA DO MESMO, POIS SE ENCONTRA DETERIORADO E ACARRETANDO RISCO IMINENTE DE ACIDENTES AO USUÁRIOS DO LOCAL.



PLANTA DE ESTRUTURA TELHADO
ESC 1:50



TROCA DO PORTÃO PREVENDO UMA MELHOR SEGURANÇA E ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, QUE POSSUEM GRANDE VALOR ECONOMICO E DE GRANDE IMPORTANCIA AOS GESTORES E MONITORES DO PARQUE.



VISTA FRONTAL ACESSO GARAGEM
ESC 1:100



FUNDAÇÃO FLORESTAL
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI – Setor de Engenharia e Infraestrutura



PARQUE ESTADUAL
ILHA ANCHIETA

Unidade de Conservação/Local

PE - PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA
São Paulo

TÍTULO

PLANTA TELHADO E ESTRUTURA
VISTA FRONTAL DA FISCALIZAÇÃO
E DETALHAMENTOS

Projeto

Arq. Olívia Leopardi

Desenho

Est. Kathleen Tolentino de Sousa

Data

05/06/2018

Responsável Técnico/Assinatura e Carimbo

SEI/Assinatura e Carimbo

Projeto

Arquitetura

Escala

Indicada

arquivo

Folha

PA-002



GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria do Meio Ambiente

Folha tomada A1 (841x594mm)