





1 RETIRADA DE ELEMENTO DIVISOR ENTRE OS BANEHIROS MASCULINOS E FEMININOS. APARENTE INFILTRAÇÃO E UMIDADE NAS ESTRUTURAS DO TELHADO E TAMBÉM PRESENTE NA PINTURA EXTERNA, NECESSITANDO LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA.



2 LIMPEZA NO ENTORNO DOS BANEHIROS, LIXAMENTO DA PINTURA E REVISÃO DO ESCOAMENTO DA ÁGUA.





PLANTA EXISTENTE SANITÁRIOS
OBSERVAÇÃO: MEDIDAS APROXIMADAS



3 TROCA DE PEÇAS SANITÁRIAS NECESSITANDO DE NOVAS, E REVISÃO DA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.



4 ESTRUTURA DO TELHADO À NECESSIDADE DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS CASO HAJA NECESSIDADE DO MESMO.



FUNDAÇÃO FLORESTAL

FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

SEI – Setor de Engenharia e Infraestrutura

PARQUE ESTADUAL

ILHA ANCHIETA

Unidade de Conservação/Local

PE - PARQU ESTADUAL ILHA ANCHIETA
São Paulo

TÍTULO

PLANTA EXISTENTE E ALTERAÇÕES
A SEREM FEITAS.

Projeto
Arq. Olívia Leopardi

Desenho
Est. Kathleen Tolentino de Sousa

Data
13/06/2018

Responsável Técnico/Assinatura e Carimbo



SEI/Assinatura e Carimbo

Projeto
Arquitetura

Escala
1:250

arquivo

Folha
PA-001



Folha formada A1 (841x594mm)