




PINTURA EXTERNAS IDENTIFICADAS COM DESCASCAMENTO E NITIDA ABSORÇÃO DE ÁGUA.



ADEQUAÇÃO DE RAMPA E MELHORIA DO ACABAMENTO DA ESCADA.



LIMPEZA DO CALÇAMENTO EXTERNO E MELHORIA DO MESMO E LIXAMENTO E PINTURA DAS JANELAS, UTILIZANDO MESMA COLORAÇÃO DO EDIFÍCIO.



FACHADA PRINCIPAL
ESC 1:100




NITIDA INFILTRAÇÃO NA PAREDE.




COLOCAÇÃO DE UM JANELA NÃO CORRESPONDENTE AO EDIFÍCIO, MUDANDO SUA FACHADA ORIGINAL



LIXAMENTO DE PINTURA EXTERNA E LIMPEZA DO GRAMADO EXISTENTE. VALORIZANDO A EDIFICAÇÃO



PLANTA TELHADO
ESC 1:200



CORTE AA LABORATÓRIO
ESC 1:50



BANCADA DE REFERÊNCIA A SER UTILIZADA, BANCADA SECA E MOLHADA PARA TRABALHOS NO LABORATÓRIO.



FUNDAÇÃO FLORESTAL

FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI – Setor de Engenharia e Infraestrutura



PARQUE ESTADUAL
ILHA ANCHIETA

Unidade de Conservação/Local

PE - PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA
São Paulo

TÍTULO

PLANTA COBERTURA
FACHADA FRONTAL
CORTE E DETALHES LABORATÓRIO

Projeto

Arq. Olívia Leopardi

Desenho

Est.Kathleen Tolentino

Data

07/06/2018

Responsável Técnico/Assinatura e Carimbo

SEI/Assinatura e Carimbo

Projeto

Arquitetura

Escala

Indicada

arquivo

Folha

PA-002



GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria do Meio Ambiente