

MAPA DE DANOS

01








Toda a estrutura encontra-se sem verniz ou resina de proteção.


02



Algumas peças das trilhas encontram-se quebradas.



SPTR1 a SPTR348 (348X)



AÇO	POS	Φ (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	TOTAL (cm)
50A	1	8	348	114	39672
50A	2	8	696	72	50112

AÇO	Φ (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
CA-50A	8	587,84	46
Peso Total			360 kg