

MAPA DE DANOS

05



As bolhas surgidas no teto evidenciam a necessidade de manutenção da cobertura.

06



As salas técnicas necessitam de adaptação com o novo sistema fotovoltaico.

