

MAPA DE DANOS

05



Todas as portas estão com suas folhas ou peças auxiliares como batentes, guarnições e montantes quebradas.

06



Toda a pintura externa e interna encontram-se mofadas ou descascadas.

07




Todas as torneiras encontram-se entupidas ou não funcionando devidamente.

08



Assim como as portas gerais da edificação, as divisórias de madeira dos sanitários encontram-se todas quebradas.



TI

PLANTA DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO
LABORATÓRIO



FUNDAÇÃO FLORESTAL

FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI – Setor de Engenharia e Infraestrutura

EDIFÍCIO INTEGRADO

Projeto
DANOS 2

Escala
1:200

Autor
Arq. João Miguel Silva

Folha
03/05

Data
Agosto/2018