

MAPA DE DANOS



Toda a pintura das fachadas encontra-se desgastada.



A cobertura possui telhas quebradas e trechos de infiltração.



Todo este trecho em frente às ventilações o terreno encontra-se impróprios para a instalação de novas placas fotovoltaicas.



A casa passou por pequena reforma pontual no entanto necessita de limpeza geral e encontra-se inadequado para instalação de baterias para sistema fotovoltaico.

