

MAPA DE DANOS



O tablado de ambos os piers encontram-se com o madeiramento quebrado ou podre.




O píer de cananéia com falta de manutenção apresentando desgastes dos elementos que compõe a estrutura.



Este trecho do píer do Perequê o embarque é feito de maneira sem as dequações de altura visando o atendimento de uso público.



Toda a estrutura apresenta pontos com trincas, mofo e necessita de manutenção e limpeza de todos os componentes estruturais do píer.



| | | | | |
|---|---|--|-----------------------|----------------------------|
|  FUNDAÇÃO FLORESTAL | FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SEI – Setor de Engenharia e Infraestrutura | | | |
| | PÍER DE CANANÉIA E PEREQUÊ | | | |
| Projeto DANOS | Escala 1:500 | Autor Arq. João Miguel Silva | Folha 02/03 | Data Agosto/2018 |