

MAPA DE DANOS

01



Atualmente a caixa d'água é em polipropileno e boa parte do sistema hidráulico não funciona devidamente.

02



Todo o caminho lateral em piso cimentado encontra-se mofado e quebrado.

03




As rampas de acesso existentes encontram-se com as régua de piso e guarda corpos quebrados.

04



Toda a caixilharia encontra-se com danos como: vidros quebrados, montantes quebrados ou com pintura desgastada, entre outros.



TI
PLANTA DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO
LABORATÓRIO

 FUNDAÇÃO FLORESTAL	FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SEI – Setor de Engenharia e Infraestrutura			
	EDIFÍCIO INTEGRADO			
Projeto DANOS	Escala 1:200	Autor Arq. João Miguel Silva	Folha 02/05	Data Agosto/2018

Folha formato A3 (420x297mm)