

MAPA DE DANOS

05



A pintura do teto e a resina hidrofugante dos blocos de tijolos maciços aparentes encontram-se desgastadas.

06



A caixilharia precisa de reparos em todos os elementos de madeira.
Em razão da grande incidência solar o verniz encontra-se desgastado.

07



As telhas de barro encontram-se em grandes trechos sujas , quebradas ou mal instaladas.
Assim como alguns trechos do teto apresentam umidade, ou seja, a manta da laje encontra-se danificada.

