

ANEXO I A - PARQUE VILLA-LOBOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS PISTAS DE CAMINHADA E CICLOVIA | JUNHO 2021

Objetivo



Apresentar a necessidade de **MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO DA CICLOVIA E DAS PISTAS DE CAMINHADA DO PARQUE VILLA-LOBOS.**

Os serviços propostos buscam garantir a segurança dos usuários e melhor atender aos visitantes.

O relatório também aponta a necessidade de **INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E COLETORES DE RESÍDUOS** ao longo do percurso.

LEGENDA:

- Ciclovia – 3.500m;
- Circuito Leste – 700m;
- Circuito Central – 1.400m;
- Circuito Sul – 2.150m;



ANEXO I A - PARQUE VILLA-LOBOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS PISTAS DE CAMINHADA E CICLOVIA | JUNHO 2021



Local: Ciclovia

A: Asfalto irregular, necessidade de regularização do pavimento;

B: Necessidade de pintura da faixa de pedestre;



C: Necessidade de instalação de sinalização;

Imagens 1 e 2 – Pontos da ciclovia com irregularidades.



ANEXO I A - PARQUE VILLA-LOBOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS PISTAS DE CAMINHADA E CICLOVIA | JUNHO 2021



Local: Ciclovia

A: Asfalto irregular, necessidade de regularização do pavimento;

B: Necessidade de pintura da faixa de pedestre;

C: Necessidade de pintura do piso de alerta na travessia da faixa de pedestre;

D: Necessidade de instalação de sinalização;

Imagens 3 e 4 – Pontos da ciclovia com irregularidades.



ANEXO I A - PARQUE VILLA-LOBOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS PISTAS DE CAMINHADA E CICLOVIA | JUNHO 2021



Local: Ciclovia

A: Necessidade de remoção das ondulações e recuperação do pavimento;

B: Asfalto irregular, necessidade de regularização do pavimento;

C: Necessidade de instalação de sinalização;

Imagens 5 e 6 – Pontos da ciclovia com irregularidades.



ANEXO I A - PARQUE VILLA-LOBOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS PISTAS DE CAMINHADA E CICLOVIA | JUNHO 2021



Local: Ciclovia

A: Necessidade de sinalização da distância;

B: Necessidade de pintura da faixa de pedestre;

C: Necessidade de instalação de sinalização;



D: Necessidade de instalação de coletores de resíduos;

Imagem 7 – Identificação de elementos ausentes.



ANEXO I A - PARQUE VILLA-LOBOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS PISTAS DE CAMINHADA E CICLOVIA | JUNHO 2021



Local: Pista de caminhada

A: Piso de concreto moldado in loco necessita serviços de regularização;

B: Necessidade de instalação de sinalização de piso;

C: Necessidade de instalação de sinalização vertical;


D: Necessidade de instalação de coletores de resíduos;

Imagens 8 e 9 - Pontos da pista de caminhada com irregularidades.



ANEXO I A - PARQUE VILLA-LOBOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS PISTAS DE CAMINHADA E CICLOVIA | JUNHO 2021



Local: Pista de caminhada

A: Piso de concreto moldado in loco necessita serviços de regularização;

B: Necessidade de instalação de sinalização de piso;

C: Necessidade de instalação de sinalização vertical;



D: Necessidade de instalação de coletores de resíduos;

Imagens 10 e 11 - Pontos da pista de caminhada com irregularidades.



ANEXO I A - PARQUE VILLA-LOBOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS PISTAS DE CAMINHADA E CICLOVIA | JUNHO 2021



Local: Pista de caminhada

A: Piso de concreto moldado in loco necessita serviços de regularização;

B: Necessidade de instalação de sinalização de piso;

C: Necessidade de instalação de sinalização vertical;


D: Necessidade de instalação de coletores de resíduos;

Imagens 12 e 13 - Pontos da pista de caminhada com irregularidades.



ANEXO I A - PARQUE VILLA-LOBOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS PISTAS DE CAMINHADA E CICLOVIA | JUNHO 2021



Local: Pista de caminhada

A: Piso de concreto moldado in loco necessita serviços de regularização;

B: Sinalização anteriormente executada que desgastou com o tempo, necessidade de sinalizar a distância das pistas de caminhada;

C: Necessidade de instalação de sinalização vertical;

D: Necessidade de instalação de coletores de resíduos;

Imagens 14 e 15 - Pontos da pista de caminhada com irregularidades.

