




- NOTAS:
- A. AS ESTACAS DEVEM SER TRATADAS EM AUTOCLAVE E RECEBER APLICAÇÃO DE PINTURA STAIN.
 - B. TODOS OS ELEMENTOS DE MADEIRA DEVEM SER TRATADOS EM AUTOCLAVE E RECEBER APLICAÇÃO DE PINTURA STAIN.




OC 09 - GUARDA-CORPO VISTA SUPERIOR
SISTEMA DE TRILHAS E ATRATIVOS
TIPOLOGIA DE OBRAS CORRENTES



OC 09 - GUARDA-CORPO
PERSPECTIVA ISOMÉTRICA
SISTEMA DE TRILHAS E ATRATIVOS
TIPOLOGIA DE OBRAS CORRENTES



OC 09 - GUARDA-CORPO
CORTE LONGITUDINAL
SISTEMA DE TRILHAS E ATRATIVOS
TIPOLOGIA DE OBRAS CORRENTES



 FUNDAÇÃO FLORESTAL	FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SEI – Setor de Engenharia e Infraestrutura			
	PARQUES ESTADUAIS			
Projeto Basico	Escala Sem Escala	Autor Vinicius Prates de Souza	Folha 01/01	Data Abr/2021