




- NOTAS:
- A. AS ESTACAS DEVEM SER TRATADAS EM AUTOCLAVE E RECEBER APLICAÇÃO DE PINTURA STAIN;
  - B. AS TÁBUAS SERÃO FIXADAS NAS ESTACAS COM PREGOS GALVANIZADOS 18x27.




OC 13 - CORRIMÃO DE MADEIRA  
VISTA SUPERIOR  
SISTEMA DE TRILHAS E ATRATIVOS  
TIPOLOGIA DE OBRAS CORRENTES



OC 13 - CORRIMÃO DE MADEIRA  
CORTE LONGITUDINAL  
SISTEMA DE TRILHAS E ATRATIVOS  
TIPOLOGIA DE OBRAS CORRENTES



OC 13 - CORRIMÃO DE MADEIRA  
PERSPECTIVA ISOMÉTRICA  
SISTEMA DE TRILHAS E ATRATIVOS  
TIPOLOGIA DE OBRAS CORRENTES



 FUNDAÇÃO FLORESTAL	FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SEI – Setor de Engenharia e Infraestrutura		
Projeto <b>Anteprojeto</b>	Escala <b>Sem Escala</b>	Autor <b>Vinicius Prates de Souza</b>	
	Folha <b>01/01</b>	Data <b>Abr/2021</b>	