

### 3. Administração

#### Administração



Vista lateral e posterior

Área: 190 m<sup>2</sup>

Usuários: funcionários

A edificação foi projetada na década de 1970 para abrigar o escritório da fazenda. Construída em alvenaria, possui uma torre que abriga a caixa d'água. Passou a ser utilizada como Escritório do Parque e sofreu adaptações e pequenas reformas.

Atualmente contém cinco salas de trabalho, uma sala de reunião, duas salas de recepção, copa, sanitários e pequeno almoxarifado.

A localização (próxima ao Centro de Visitantes, Piscina de Pedra, Recepção e Monitoria) gera um conflito de uso entre atividades administrativas e de uso público.

#### Oficinas



Vista frontal

Área: 510 m<sup>2</sup>

Usuários: funcionários

As cinco oficinas, que ocupam dois prédios, estão localizadas na área central da sede, com vista frontal para o campo de futebol e quadra poliesportiva e vista posterior para o Lago 2.

As edificações foram projetadas na década de 1970 para alojar uma fábrica de palmito e uma fábrica de blocos.

O prédio da fábrica de palmito foi construído em alvenaria com pé direito duplo e cobertura com telhas de fibrocimento do tipo "calhetão".

O prédio da fábrica de blocos foi construído em alvenaria no piso inferior e em madeira no piso superior, e a cobertura em duas águas com telhas de onduladas de fibrocimento.

Abrigam os serviços de apoio administrativo e de manutenção do parque como almoxarifado, lavanderia, oficinas de marcenaria, mecânica e manutenção e o depósito de combustível.

### **Viveiro de mudas**



Vista aérea da área do viveiro

Área: 6.640 m<sup>2</sup>

Usuários: funcionários

Possui pequeno galpão em alvenaria com aproximadamente 18m<sup>2</sup>, para a guarda de material e insumos, e viveiros de espera, estruturados com tronco roliço e cobertos por sombrite.

Foram desenvolvidas atividades ligadas a experimentos com plantas medicinais, bromélias e espécies arbóreas nativas, com o objetivo de recuperar a vegetação na área da Sede.

Atualmente o viveiro encontra-se subutilizado, nele trabalhando apenas um funcionário.

### **Galpão da Coleta Seletiva**



Vista da entrada

Área externa 510 m<sup>2</sup>

Área Galpão 30 m<sup>2</sup>

Usuários: funcionários

Todas as edificações da Sede separam os resíduos recicláveis e o lixo orgânico e ambos são recolhidos pela equipe de manutenção e levados ao Galpão. Ali os recicláveis passam por nova triagem de separação e são depositados nas baias específicas para cada material (vidro, plástico, alumínio, etc.). O lixo orgânico é levado para compostagem em local provisório e em seguida para o Viveiro.

Entre uma a duas vezes ao ano, quando se completa a capacidade dos depósitos, os materiais recicláveis são retirados pela ACAMAR, Associação dos Catadores de Capão Bonito.

A edificação, uma cobertura com divisórias onde são depositados os diversos materiais.

São necessários levantamentos e parcerias para a elaboração de um projeto visando melhor aproveitamento da área e da atividade, com vistas à educação ambiental.

### **Portaria e Guarita (Ribeirão Grande)**



Vista da guarita (entrada por Ribeirão Grande)

Área: 6 m<sup>2</sup>

Usuários: vigilantes

A Guarita consiste numa edificação simples, em madeira, com pequeno sanitário.

Abriga o vigilante que controla a entrada e saída de pessoas no perímetro do parque.

Em 2006 foi implantado na área, pelo PPMA, um totem identificando o parque.

### **Guarita (Guapiara)**



Vista da guarita e totem (entrada por Guapiara). Ao fundo, a casa da zeladoria

Área 6 m<sup>2</sup>

Usuários: vigilantes e zelador

A Guarita é uma edificação simples, em madeira, localizada na base Pedra de Fogo ao lado da casa do zelador, onde o vigilante controla a entrada e saída de pessoas.

Em 2006, foi implantado na área, pelo PPMA, um totem identificando o parque.

#### 4. Atrativos

##### *Espia*



Vista da espia

A espia foi construída na década de 1980 com o objetivo de contemplação da Mata Atlântica e do relevo.

Consiste em uma torre de observação em madeira com 10m de altura, de onde se podia avistar boa parte das matas que cobrem o parque. Entretanto, essa estrutura de madeira, com o passar do tempo e a exposição ao sol e à chuva, sem a devida conservação, se desgastou e a mata se desenvolveu no entorno obstruindo a visibilidade.

A espia precisa de reforma, pois apresenta graves problemas estruturais. Atualmente está interditada para visitação, pois além da estrutura estar danificada, a escada perdeu alguns degraus.

É necessário um laudo para verificar se existe viabilidade de aproveitamento dessa estrutura e verificar se este é o melhor local para implantar um novo mirante, se for o indicado.

##### *Piscina de Pedra*




Vista da piscina

Localizada próxima à Monitoria, a Piscina de Pedra é alimentada com água corrente do Lago 1 e é bastante utilizada pelos visitantes regionais e hóspedes.

Uma demanda freqüente de seus usuários é a sua ampliação.

Necessita de um diagnóstico estrutural e de um projeto drenagem.

### **Morro do Cruzeiro**



Vista do Morro do Cruzeiro

No topo de uma colina, próximo à recepção do parque, foi construído em 1973, o altar e os bancos em pedra, mas o cruzeiro está no alto deste morro desde a década de 50.

É uma igreja a céu aberto, utilizada pela população local para a celebração de missas campais.

Muitas histórias são contadas e antigos moradores dizem que as pedras do altar foram retiradas de uma barragem construída pelos jesuítas no Rio Cidreira, com o objetivo de desviar o curso do rio para a exploração do ouro.

### **Área de Esporte e Lazer**



Vista do campo de futebol

Área: 15.500 m<sup>2</sup>

A Área de Esporte e Lazer é composta pelo campo de futebol, quadra poliesportiva e parque infantil, e é circundada pela Casa Técnica, o Clube e as Oficinas.

É usada pelos funcionários, visitantes regionais e, eventualmente, pelos hóspedes.

Tem importante papel na dinâmica social do parque devido aos campeonatos realizados na quadra e no campo.

É um local onde se realizam também as festas regionais.

### **Quiosques**



Vista geral

São cinco quiosques e sanitários (masculino e feminino), localizados nas margens do Lago 2.

Utilizados principalmente por visitantes regionais.

Alguns apresentam problemas estruturais na cobertura e os sanitários necessitam de reforma.

### ***Castelo de Pedra***

Também conhecida como “Castelinho”, são ruínas de uma construção, feita em pedra, que está inacabada desde a década de 1970.

A edificação tinha por objetivo hospedar o governador do Estado e outras autoridades.

As ruínas estão parcialmente cobertas pela vegetação.

Vista do Castelo de Pedra

Área: 250 m <sup>2</sup>
--------------------------

### ***Capela de Santo Inácio***



ERROR: stackunderflow  
OFFENDING COMMAND: ~

STACK: